

## Entidade Gestora:


INOVA

Zona Industrial de Cantanhede Apartado 57, 3064-909 CANTANHEDE  
Tel. + 351 231 410 830, Fax + 351 231 410 839, E-mail geral@inova-empt



### Perfil da entidade gestora:

Modelo de governança	Delegação (empresa municipal)
Entidade titular	CM de Cantanhede
Composição acionista (%)	100% Município
Período de vigência do contrato	NA
Tipo de serviço	Em baixa
Sistema em alta utilizado	SIMRIA - Saneamento Integrado dos Municípios da Ria, S.A.
Volume de atividade (m³/ano)	2182829
Alojamentos servidos (n.º)	17233
Produção própria de energia (kWh/ano)	0
Utilização de águas residuais tratadas (%)	0
Licenciamento de descargas (%)	60
Tipologia da área de intervenção	Área predominantemente rural



### Perfil do sistema de saneamento de águas residuais:

Estações de tratamento (n.º)	10
Fossas septicas coletivas (n.º)	0
Rede de coletores (km)	468,0
Estações elevatórias (n.º)	69
Emissários submarinos (n.º)	NA
Índice de medição de caudais (em 100)	0
Índice de conhecimento infraestrutural e de gestão patrimonial (em 100)	70

## Ficha de avaliação da qualidade do serviço:

Indicador	Avaliação 2013	Valor do indicador (valor de referência)	Fiabilidade dos dados	Histórico 2011 - 2013	Observações
<b>ADEQUAÇÃO DA INTERFACE COM O UTILIZADOR</b>					
AR 01 - Acessibilidade física do serviço	●	95 % [70;100]	★★★	— — — —	
AR 02 - Acessibilidade económica do serviço	●	0,34 % [0,0,50]	★★★	— — — —	
AR 03 - Ocorrência de inundações	●	6,80 /(1000 ramais.ano) [0;0,25]	★	— — — —	
AR 04 - Resposta a reclamações e sugestões	●	93 % 100	★★★	— — — —	
<b>SUSTENTABILIDADE DA GESTÃO DO SERVIÇO</b>					
AR 05 - Cobertura dos gastos totais	●	0,8 (-) [1,0;1,1]	★★★	— — — —	
AR 06 - Adesão ao serviço	●	87,9 % [95,0;100,0]	★★★	— — — —	A entidade gestora deve promover a adesão de utilizadores ao sistema, em articulação com a entidade titular (município).
AR 07 - Adequação da capacidade de tratamento	—	NA		— — — —	A entidade gestora não opera estações de tratamento.
AR 08 - Reabilitação de coletores	●	0,0 %/ano [1,0;4,0]	★	— — — —	
AR 09 - Ocorrência de colapsos estruturais em coletores	●	0,6 /(100 km.ano) 0,0	★★★	— — — —	
AR 10 - Adequação dos recursos humanos	●	5,4 /(100 km.ano) [5,0;12,0]	★★★	— — — —	
<b>SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL</b>					
AR 11 - Eficiência energética de instalações elevatórias	●	1,59 kWh/(m³.100m) [0,27;0,45]	★★★	— — — —	
AR 12 - Destino adequado de águas residuais recolhidas	●	100 % 100	★★★	— — — —	
AR 13 - Controlo de descargas de emergência	●	93 % [90;100]	★	— — — —	
AR 14 - Análises de águas residuais realizadas	●	100 % 100	★★★	— — — —	
AR 15 - Cumprimento dos parâmetros de descarga	●	79 % 100	★★★	— — — —	
AR 16 - Destino de lamas do tratamento	●	100 % 100	★★★	— — — —	O valor deste indicador considera apenas o encaminhamento das lamas para entidades operadoras de gestão de resíduos e ou agricultores com alvará licença em vigor.

Avaliação: ● qualidade de serviço boa; ● qualidade de serviço mediana; ● qualidade de serviço insatisfatória; ⊕ alerta; — NA não aplicável; ✕ NR não respondeu

Fiabilidade dos dados: ★ a menor fiabilidade e ★★★ a maior fiabilidade

## Recomendações:

A entidade gestora deve promover um esforço de melhoria particularmente do(s) indicador(es) com avaliação insatisfatória.

A entidade gestora deve adotar procedimentos para aumentar a fiabilidade da informação reportada.